

# PLAUSI beim Löschen der Ressourcenliste

Beim Löschen der Ressourcenliste wird geprüft, ob der Anwender löschen darf.

Zeiten/Mengen		Werkzeugabnutzung		Terminierungsmodi		Texte/Struktur		Merkmale 1-4		Merkmale 5-8		Drucken/Buchen		Koordinaten	
Str.	SA	PosNr	Ressource	Kurztext	tr	te/Menge	ME	ArbPlatz	ArbPIFix	Stufe					
1	A		3080	Gildemeister MD5S	10,00	2,00	min	3080	<input type="checkbox"/>	1					
2	M		33001	Getriebewelle	0,00	1,00	Stk		<input type="checkbox"/>	1					