

PLAUSI

Beim Löschen der Ressourcenliste

Beim Löschen der Ressourcenliste wird geprüft, ob der Anwender löschen darf.

The screenshot shows the 'Infor CDM Konstruktion - [Ressourcenliste 00003]' window. The 'Löschen' (Delete) option is highlighted in the 'Konstruktion' menu. The main window displays a 'Filter' section with dropdown menus for '00003', 'FT33010', and 'Getriebewelle drehen'. Below this, there are input fields for 'Kurztext' (Getriebewelle drehen), 'Mengeneinh.' (Stk), and 'Entscheidungslogikname'. The 'Darstellung' (Display) section has radio buttons for 'Ressourcenliste' (selected), 'Stückliste', and 'Arbeitsplan'. At the bottom, a table displays resource data:

Zeiten/Mengen		Werkzeugabnutzung		Terminierungsmodi		Texte/Struktur		Merkmale 1-4		Merkmale 5-8		Drucken/Buchen		Koordinaten	
Str.	SA	PosNr	Ressource	Kurztext	tr	te/Menge	ME	ArbPlatz	ArbPFIx	Stufe					
1	A		3080	Gildemeister MD5S	10,00		2,00 min	3080		1					
2	M		33001	Getriebewelle	0,00		1,00 Stk			1					